



トヨタサポカー一点検

✓ プロがチェック ✓ やって安心 ✓ お待たせしません

トヨタなら
予防安全機能も
しっかり点検

予防安全機能はついてるけど、ちゃんと動くよね!?

そんなお客様の潜在的な不安に寄り添い、“機能が正常に作動しているか”しっかり点検し、結果のご説明やアドバイスも、丁寧に行います。

STEP1 目視チェック



高い技能を持つエンジニアがセンサーに影響を及ぼす可能性がある箇所とスイッチを確認します

STEP2 システムチェック



トヨタ独自の診断ツールで、予防安全機能が正常に作動しているかを確認します



点検後は、お客様に結果をご説明します。

トヨタサポカー一点検料金 1,100円 (税込)

トヨタサポカー一点検		フレームNo.	点検日	走行距離
		ABC123-1234567	0000年00月00日	15,369 km
前方センサーチェック				
前方カメラ	OK	レーダー	OK	
システム/スイッチチェック				
	入庫時のスイッチ状態	システム	スイッチ	点検結果
追従ドライブレイト機能【ACC】	ON	OK	OK	
白線(被覆検出)ブレーキ【PCS】	ON	OK	要検査	
ハンドス制動サポート(LTA)/車線はみ出しアラート(LDA)	OFF	OK	OK	
自動ハイビーム【AHB/AHS】	ON	OK	OK	
縦向きナビディスプレイ【RSA】	ON	OK	OK	
関連コンピューター【エンジン等のメインシステム】	—	OK	—	
外観チェック(センサーへの影響を確認)				
前方カメラ視野	OK	レーダー検知	OK	
ワイパー	要検査	エンブレム	OK	
ウォッシャー喷嘴	OK	フロントバンパー	OK	
フロントガラス	OK			
作動一時停止履歴とワンポイントアドバイス				
作動一時停止履歴(前日入庫~今日入庫)	ワンポイントアドバイス			
停止原因	前方カメラ	レーダー		
時刻/停車中	2018/9/4 14:35	25,000km	前方センサー周辺に汚れや付着物(泥り・結露・凍結などを含む)がある場合、作動しない場合があります。汚れや付着物を取り除き、ワイパーやエアコンの機能などを使用して状況を改善してください。	
動作確認	—	—	雨天での駐車時など、前方カメラが曇るときは、作動しない場合があります。特に駐車時に太陽光を反射するサンシェードなどをフロントガラスに使用すると前方カメラが曇りやすくなります。エアコンが稼働している場合は、エアコンの稼働を下げてください。	
電圧低下	—	—	駐車時などで一時的に電圧が下がった場合、作動しない場合があります。始動後、一定時間経過すると電圧が安定し、システムが正常に作動します。	



トヨタサポカー一点検



プロがチェック



やって安心



お待たせしません

STEP1 目視チェック


高い技能を持つトヨタのサービスエンジニアが、おクルマを確認します

- 前方カメラの視界やレーダー検知に影響を及ぼす可能性がある箇所
- スイッチの接触不良の有無




前方カメラ視界への影響

- フロントガラス
- ワイパー
- ウォッシャー噴霧



レーダー検知への影響

- エンブレム
- フロントバンパー





トヨタサポカー一点検



プロがチェック



やって安心




お待たせしません

STEP2

システムチェック

トヨタ独自の診断ツールを使って、予防安全機能を確認します

- 前方センサーや予防安全機能の関連システム
- 汚れや温度などの要因による一時的な機能停止の履歴
- ご来店時のスイッチ状態 (ON/OFF)



前方センサー



前方カメラ



レーダー

予防安全機能



自動(被害軽減)ブレーキ (PCS)



ハンドル操作サポート (LTA) / 車線はみ出しアラート (LDA)



追従ドライブ支援機能 (ACC)



自動ハイビーム (AHB/AHS)



標識読み取りディスプレイ (RSA)



関連コンピューター (エンジン等のメインシステム)